

REPARATURPREISE. IM DETAIL.

UHRWERK. REVISION.

	3 Zeiger Uhren	Chronograph STOWA, GMT	Chronograph Schauer
<ul style="list-style-type: none"> - komplette Werkrevision (zerlegen, reinigen, schmieren, montieren und justieren des Uhrwerkes. Austausch aller technisch notwendigen Werkteile) - eneuern aller Dichtungen (Glasdichtungen, Gehäusedichtungen, Kronentausch wenn technisch notwendig) - reinigen des Gehäuses im Ultraschallbad - reinigen des Metallarmbandes im Ultraschallbad und sofern nötig kleine Reparaturen (ausgenommen ist die Schließe, sollte diese ersetzt werden müssen, machen wir Ihnen einen KVA) 	175.- Euro	260.- Euro	260.- Euro 290.- Euro

GEHÄUSE. AUFARBEITEN.

Sollten Sie den Wunsch nach einer Gehäuseaufarbeitung haben unterscheiden wir zwei verschiedene Varianten. Zum einen können wir Ihr Gehäuse während der Revision aufarbeiten, dann ist Ihre Uhr ja schon geöffnet. Das ist die zu empfehlende und kostengünstigere Variante. Bei der Aufarbeitung werden Gehäuseteile **neu geschliffen, poliert oder gegen Neuteile getauscht**. **Neue Saphirgläser** sind normalerweise im Preis inbegriffen. Die Aufarbeitung von Gehäusen ist vom Aufwand her sehr unterschiedlich, beachten Sie deshalb die im Anschluss aufgelisteten Preise. Sollten Sie eine Gehäuseaufarbeitung **ohne Werkrevision** an Ihrer Uhr durchgeführt haben berechnen wir zwischen 80.- 120 Euro Aufpreis.

GEHÄUSE. Kategorien.

	3 Zeiger Uhren	Chronograph STOWA, GMT	Chronograph Schauer
Kategorie 1: Antea Klassik Modelle, Flieger Klassik Modelle - außer Flieger Klassik Sport*, Marine Original, Partitio, Marine Automatik,	190.- Euro		
Kategorie 2: Seatime, Prodiver, TO2, Flieger Klassik Sport	280.- Euro		
Kategorie 3: Flieger Testaf, Flieger DIN, Flieger TO2 Sport, GMT	380.- Euro		
Kategorie 4: Alle STOWA Chronographen		340.- Euro	
Kategorie 5: Alle Schauer Chronographen Schauer Chronographen Ed.1 - Ed.15 = 380.- Euro Quarada Chronograph und Sonderserien kompliziert 680.-		bis	420.- Euro 680.- Euro